

各界滅鼠工作一覽
建築業界（香港建築業承建商聯會）
俊和建築控股有限公司


良好滅鼠工作

1. 所有生活垃圾妥善收集在地盤垃圾桶內，並在每天收工後清走地盤內的生活垃圾；
2. 張貼控鼠資訊在地盤內，以提升工友相關意識；
3. 識別鼠患黑點，並在鼠患黑點放置老鼠籠；
4. 遮蔽貨櫃底部空隙，以防老鼠匿藏；
5. 在貨櫃內近門口位置放置老鼠膠板；
6. 聘請專業滅蟲公司每兩星期進行一次滅工作；
7. 每星期進行一次內部滅鼠工作檢查，檢查表及滅鼠記錄張貼在地盤外，讓公眾了解地盤滅工作。



1.





3.





4.



5.




防治蟲鼠記錄 PEST CONTROL RECORD



俊和-群利聯營體
CW - KL JV

本地盤已聘請專業滅蟲公司(能敵有限公司)定期進行滅蚊滅鼠工作。
Professional Pest Control Company (Truly Care Limited) has been employed to carry out mosquito and rodent control regularly on this Site.



承諾互信 共建未來
Building a better future with trust and commitment

6.



7.

Contract No.: DC/2022/01
Project Name: Drainage Improvement Works in Tsim Sha Tsui

Part A

| 檢查項目 | 檢查日期 | 7/17 | 7/18 | 7/19 |
|--|------|------|------|------|
| (1) 已巡查所有花槽和路面，視察有否出現鼠患。 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| (2) 已修剪植物，以便及早發現鼠患。 | | NA | NA | NA |
| (3) 已清理堆積的物品。 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| (4) 每天至少清倒住客的垃圾一次。 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| (5) 已把垃圾袋綁好，然後放在有蓋的垃圾收集桶內。 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| (6) 已把用過的垃圾桶清洗乾淨。 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| (7) 垃圾房已妥善維修保養和潔淨。 | | NA | NA | NA |
| (8) 已清理在公用地方的垃圾。 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| (9) 貯物室/機房已妥善潔淨，沒有物品堆積。 | | NA | NA | NA |
| (10) 排水管口已裝設間隙少於 6 毫米的鐵格欄或塞進有棘的鐵絲網球。 | | NA | NA | NA |
| (11) 破損的鐵格欄均已更換。 | | NA | NA | NA |
| (12) 裝設水管、電線或分體式冷氣機後，在牆壁、地板或天花留下的罅隙，均已用水泥或鐵片填封。 | | NA | NA | NA |
| (13) 損毀的行人路和牆壁，均已用水泥修補。 | | NA | NA | NA |
| (14) 門腳與地面之間的空隙少於 6 毫米。門的底部(包括門框)已裝上至少有 30 厘米高的金屬踢板。 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| (15) 通風/排氣口及百葉窗已安裝鐵絲網，其網眼不超過 6 毫米。 | | NA | NA | NA |
| (16) 外牆上的喉管已安裝防鼠擋。 | | NA | NA | NA |
| (17) 已在每個樓層放置有蓋的垃圾收集桶，桶蓋大小適合，用以收集住客的垃圾。 | | ✓ | ✓ | ✓ |

CW-KL JV 檢查人員：
MEINHARDT 簽署：KK KK KK

註：
 • 在方格中加“✓”，表示情況令人滿意。
 • 在方格中加“x”，表示發現情況欠妥，應馬上糾正。在糾正工作完成後，請在相應方格中加蓋確認。

未來工作計劃

1. 邀請食環署或滅蟲公司到地盤進行控鼠講座；
2. 每月請本公司其他地盤的環保主任到本地盤以第三方身份巡視鼠患情況。
